SILICONE NEUTRO DE ALTA TEMPERATURA HT AEROSSOL





PRINCIPAIS VANTAGENS

- **Resistente à altas temperaturas, até +300 °C.**
- **Fácil e rápida aplicação.**
- **Dispensa a utilização de juntas convencionais.**
- **Produto de cura rápida.**

PRODUTOS ASSOCIADOS

- **Chave L.**
- **Limpador Universal.**
- **Estilete.**
- **Limpador de freios.**

Descrição do Produto

Silicone Neutro de Alta Temperatura HT Aerossol é ideal para selar, vedar e calafetar juntas a temperaturas de até +300 °C, para as mais diversas aplicações na área de manutenção mecânica. O produto cura à temperatura ambiente sob ação da umidade do ar, deixando o cordão aplicado com uma flexibilidade permanente. Por ser um produto em aerossol, facilita e agiliza o processo de aplicação, aumentando a produtividade dos serviços de manutenção.

Características

- Flexibilidade a baixas (-60 °C) e a altas temperaturas (+300 °C).
- Aplicador manual acoplado ao tubo.
- Regulagem de vazão mínima e máxima.
- Opção de travamento na posição inicial, evitando desperdício de produto.
- Aproveitamento 100% do produto contido na embalagem através da pressurização do sistema.
- Fácil aplicação pelo gatilho manual, não exigindo esforço durante a aplicação.
- Dispensam o uso de juntas convencionais (papel e cortiça).
- Produto de cura neutra sem odor.
- Não oxida sensores e partes internas dos componentes onde é utilizado.
- Resistente a altas temperaturas.
- Mantém propriedades elásticas.

Aplicação

- Foi desenvolvido para selar, vedar e calafetar juntas de vedação de motores, câmbio, bomba d´água e óleo, caldeiras, sistemas de aquecimento e exaustão, acabamento de forno e estufas, instrumentações industriais, linhas de vapor, etc.
- Substitui junta de papel, cortiça, feltro, silicone e borracha e juntas em todos os tipos de motores, cárter de óleo, tampa da válvula, tampa e cárter de transmissão, carcaça de bombas d´água e óleo, caixa de câmbio. Após sua vulcanização, forma uma camada a prova de vazamentos.
- Resistente a óleos e altas temperaturas, com pico de até 350 °C.

SILICONE NEUTRO DE ALTA TEMPERATURA HT AEROSSOL

Restrições de uso

Não deve ser utilizado em:

- Mármores, granitos, concreto;
- Em metais como chumbo, latão e zinco;
- Vedação de aquários;
- Confecção de juntas espaçadoras.

Modo de usar

- Limpe e desengordure a superfície, deixando-as isentas de pó, sujidade, ferrugem, óleo e qualquer resíduo.
- Rosqueie o aplicador e gire a parte superior do tubo regulando a vazão de saída do silicone.
- Pressione a válvula de aplicação e aplique um filete em uma das partes circulando todos os furos dos parafusos.
- Antes de montar, deixe secar de 3 a 5 minutos.
- Monte as partes, sem apertar excessivamente os parafusos, evitando assim a expulsão do produto.
- Deixe secar por 1 h e remova o excesso com um estilete.
- A cura total se dá em 24 h. Se necessário, reaperte a peça.
- Após a utilização volte a parte superior para a posição original e coloque a tampa do bico para evitar a cura do produto no bico e na embalagem.

Informação de segurança, limpeza e manuseio do produto

- Embalagem em spray. Gás sob pressão. Não perfure a lata ou use o produto em contato com chama.
- Quando exposta a uma fonte de calor, a lata poderá explodir.
- Evite a inalação do produto durante a aplicação.
- Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
- Utilizar os EPI's indicados para a aplicação.
- Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com a pele. Não ingerir.
- Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site www.wurth.com.br/produtos.

Condição de armazenamento e prazo de validade

- Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
- Armazenar ao abrigo de sol, chuva e longe de fontes de ignição, faíscas e chamas.
- Mantenha fora do alcance de crianças e animais.
- Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmos os destinados a animais.
- Não armazenar em local com umidade excessiva e com temperatura superior a +50 °C.
- Validade: 15 meses a partir da data de fabricação.

Dados técnicos

Cura	Neutra
Densigade (g/cm³)	1,05
Tempo de secagem ao toque (min)	15
Capacidade de movimentação (%)	15
Temperatura de trabalho (°C)	-60 a +300
Temperatura máxima temporária	350 °C

Para mais informações, por favor contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Qtde. embalagem	Cor	Conteúdo	Código
01 unidade	Preto	215 g	**0893 323 402**

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.